

Coordonnées du locataire

Adresse

**CHIFFRAGE** Le 08/07/2014 N° de dossier : 126 Page 1/1

Adresse du chantier 10 Rue de l'EXEMPLE  
N° : 5484 69009 LYON 9EME ARRONDISSEMENT  
Genre : Appartement Type : F2 Porte : Etage : 0

Locataire Mr DUPOND  
Propriétaire Mme MARTIN

Localisation : pièce principale Cuisine hall sejour  
Evier  
Evier inox - Mitigeur - 6 Bouchon(s) -

Description des dégradations : Mitigeur : mal fixé -

Travaux à entreprendre : **Refixer mitigeur**

Localisation : pièce principale Cuisine hall sejour  
Meuble  
Plan de travail : stratifié - Meuble(s) bas - 4 Porte(s) - Meuble(s) haut - 4 Porte(s) - 1 Tiroir(s) - crédance inox

Description des dégradations : Plan de travail : stratifié : 1 éclat(s) - Credance inox : traces-

Travaux à entreprendre : **Nettoyage inox**

Localisation : Chambre  
Aménagements-Accessoires  
1 miroir(s) -

Description des dégradations : laissé par locataire-

Travaux à entreprendre : **Reboucher 4 trous de cheville a la place du miroir**

Description	Q/M <sup>2</sup> /H	Prix unitaire	Prix H.T.	T.V.A.		Montant TVA	Montant TTC
Refixer mitigeur	1,00	30,00 €	30,00 €	20,00	%	6,00 €	36,00 €
Nettoyage inox	1,00	20,00 €	20,00 €	20,00	%	4,00 €	24,00 €
Reboucher 4 trous de cheville a la place du miroir	4,00	7,00 €	28,00 €	20,00	%	5,60 €	33,60 €

TOTAL

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

78,00

15,60

93,60

Chiffrage établi après la comparaison entre le constat d'état des lieux d'entrée et de sortie et abattement pour vétusté.  
Dégradations imputables au locataire sortant. Imputation effectuée selon le décret 87-712 du 26/08/1987.  
Le texte de ce décret est consultable sur le site [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)