

Nom du locataire

Coordonnées du locataire

## Retenues sur le dépôt de garantie

Le 08/07/2014 Page 1/1

Adresse du chantier 11 rue de L'EXEMPLE  
N° : 5484 69009 LYON 9EME ARRONDISSEMENT  
Genre : Appartement Type : F2 Porte : Etage : 0

Locataire Mr DUPOND Jacques  
Propriétaire Mme MARTIN Janine

<p><b>Localisation :</b> pièce principale Cuisine hall sejour Evier Evier inox - Mitigeur - Bouchon(s) -</p> <p><b>Description des dégradations</b> Mitigeur : mal fixé -</p> <p><b>Travaux à entreprendre :</b> <b>Refixer mitigeur</b></p>
<p><b>Localisation :</b> pièce principale Cuisine hall sejour Meuble Plan de travail : stratifié - Meuble(s) bas - 4 Porte(s) - Meuble(s) haut - 4 Porte(s) - 1 Tiroir(s) - crédance inox</p> <p><b>Description des dégradations</b> Plan de travail : stratifié : 1 éclat(s) - Credance inox : traces-</p> <p><b>Travaux à entreprendre :</b> <b>Nettoyage inox</b></p>
<p><b>Localisation :</b> Chambre Aménagements-Accessoires 1 miroir(s) -</p> <p><b>Description des dégradations</b> laissé par locataire-</p> <p><b>Travaux à entreprendre :</b> <b>Reboucher 4 trous de cheville a la place du miroir</b></p>

Description	Q/M <sup>2</sup> /H	Prix unitaire	Total	Abattement	Prix H.T.	T.V.A.	Montant TVA	Montant TTC
Refixer mitigeur	1,00	30,00 €	30,00 €	0,00 %	30,00 €	20,00 %	6,00 €	36,00 €
Nettoyage inox	1,00	20,00 €	20,00 €	0,00 %	20,00 €	20,00 %	4,00 €	24,00 €
Reboucher 4 trous de cheville a la place du miroir	4,00	7,00 €	28,00 €	0,00 %	28,00 €	20,00 %	5,60 €	33,60 €

<b>TOTAL</b>	<b>H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>T.T.C.</b>
	<b>78,00</b>	<b>15,60</b>	<b>93,60</b>

Travaux effectués après la comparaison entre le constat d'état des lieux d'entrée et de sortie et abattement pour vétusté.  
Dégradations imputables au locataire sortant. Imputation effectuée selon le décret 87-712 du 26/08/1987.  
Le texte de ce décret est consultable sur le site [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)